

輸出用パレット熱処理 作業工程

1



熱処理するパレットを処理機材に搬入します。

2



パレットが処理機材に搬入完了。

3



熱処理開始。

4



計器類で処理状態をチェックします。

5



パレットの熱処理が完了です。

6



熱処理直後の状態。

7



熱処理機材からパレットを搬出します。

8



熱処理工程すべて完了。

輸出用パレットとして使用することができるようになりました。